

Mandag 12.11.2012

Dagen begynte med at jeg skulle møte montøren på et bestemt sted i klokken 08:30. Planen var å reise litt tidligere hjemmefra, slik at vi kom til tide, men det hadde vært en ulykke på E6 så all trafikken sto stille retning . Jeg ga beskjed til montøren om at jeg muligens kan komme litt for seint og dette var greit.

Når jeg møtte ham kjørte vi mot den leiligheten hvor vi skulle på oppdrag i sentrum. Her bodde det en dame som skulle ha plassert en bordlampe over stuebordet sitt. Vi banket kabel fra nærmeste stikkontakt til en bryter, og fra bryter til lampe.

Jeg fikk beskjed om å sette sammen lampen, og hjalp ham litt med å banke kabel. Her boret vi hull på de punktene hvor vi skulle plassere APK-klemmer. Inni disse hullene satte vi gule plugger som vi senere satte APK-klemmene i. APK klemmene var plassert 20-30cm fra hverandre og 5cm fra svinger, brytere, stikkontakt, lampepunkt osv.

Når vi ble ferdige med dette kjørte vi videre mot , hvor det var en mann som bodde i enebolig. Han ville ha varmekabler plassert på innkjørselen sin. Varmekabelen var i en rull. Så vi rulla den ut slik han ville ha den. Føleren var allerede koblet til, men den trengte strøm fra et lite skap som tilhørte kun denne kursen. Så vi koblet strøm til den. Når vi var ferdige med dette skulle vi gjøre om på et par av kursene og skrive en ny kursfortegnelse. Kursfortegnelsen var så si ferdig, vi skulle bare skrive den inn på nytt.




Når vi ble ferdige her kjørte vi mot et rekkehus som var i nærheten. Her hadde montøren jobbet tidligere. Han skulle sette strøm på termostatene. Strømmen på termostatene var ikke satt på siden betongen skulle stivne helt og at man ikke skulle bruke varmekablene før om et par uker. Han kunne bare bedt dem som bodde der om og ikke bruke varmekablene, men siden de hadde små barn som kunne komme borti bryteren så valgte han å gjøre det slik.

Dette var siste oppdrag og jeg ble kjørt hjem til onkelen min som bodde ikke så langt fra hvor han skulle. Jeg fikk beskjed om at jeg skulle bli hentet her om morgenen klokken 07:00.

Tirsdag 13.11.2012

Jeg måtte være klar klokken 07:00 siden det er da jeg skulle blitt hentet av elektrikeren. Han hentet meg som planlagt og vi kjørte mot . Her var det en dame som bodde i blokk som skulle ha visning. Hun fortalte at 3 av 10 downlights ikke fungerte. Siden man pleier og ha en trafo per tredje downlight antok elektrikeren at det var noe feil med downlighten og tok med en trafo. Først sjekket vi om det var noe galt med downlight-pærene, men det var det ikke. Vi skiftet trafo og downlightsene fungerte igjen, men når vi skulle sette trafoen over downlighten ville den ikke inn siden den var for stor. Vi måtte derfor kjøre ned til «Elektroimportøren» for å kjøpe en mindre trafo. Vi kjørte tilbake og monterte den.


Når vi var ferdige her kjørte vi mot . Her var det en mann som bodde i en 2mannsbolig. Han ville få en ny kurs til loftet sitt, 4downlights, 1 fireveis stikkontakt og 2 doble stikkontakter. Han ville også ha et utelys til ved terrassen. Vi måtte trekke kabler for stikkontakt gjennom korrugerte rør også måtte vi montere downlights-kasser på taket. Når kassene var montert måtte vi trekke kabel gjennom korrugert rør her også. Vi monterte den skjulte delen av stikkontaktene, men måtte vente med og koble og sette på dekslene til stikkontakten etter at han hadde satt på gipsplater. På dette oppdraget lærte jeg hvilken måte det var lurest og trekke PN-ledninger gjennom korrugert rør, hvorfor man har downlights-kasser (pga isolasjon/brannfare).





Når vi var ferdige her ble jeg kjørt hjem til onkel som bor i nærheten. Vi avtalte hvilken tid han skulle hente meg neste dag.

Logg onsdag 14.11.2012

- I dag ble jeg hentet klokken 09:00. Vi kjørte til en mann som bodde på [redacted], som ikke er så langt unna der hvor vi bor. Mannen fortalte oss at termostadet slo seg av og på, og at varmen ikke er så bra som hva den pleide å være. Elektrikeren byttet ut termostadet også var vi ferdige her.
- Når vi var ferdige kjørte vi mot [redacted]. Her var det en dame som drev og pusset opp stuen sin. Hun drev og skiftet ut veggene sine og skulle legge parkett på gulvet. Hun lurte på hvordan hun skulle skjære ut hull til stikkontaktene på veggen siden hun skulle legge det laget som er under veggpapiret på veggen. Elektrikeren forklarte henne hvordan og hvor hun skulle lage hull, og dem diskuterte og kom frem til hvor dem skulle ha andre stikkontakter i stuen.
- Når vi var ferdige kjørte vi mot en 2mannsbolig hvor det bodde en dame. Henne ville ha 2 doblestikkontakter ute på baksiden av huset sitt til kaninprosjektet til sønnen sin. Vi fant nærmeste mulige sted hvor vi kunne få strøm fra. Dette var en bryter som lå i nærheten. Denne styrte fotocelle-systemet til utelysene. Vi hentet strøm derifra, banket kabel omtrent 8 meter i alt og koblet på utestikkene. Her lærte jeg at det finnes en annen type stikkontakter når man skal ha stikkontakter ute (med lokk på som beskytter seg selv mot vann osv.).





Når vi var ferdige her spiste vi lunsj på et gatekjøkken i nærheten. Senere ryddet dro vi til en «Malmbergs» og kjøpte materiale til fremtidige oppdrag. Når vi var ferdige her ble jeg kjørt hjem. Vi ble enige om når klokken han skulle hente meg neste dag.

Torsdag 15.11.2012

I dag skulle jeg bli hentet klokken 06:45. Vi kjørte av sted til en dame som bodde på . Hun ville ha 2 taklamper montert på taket i stuen hennes, en bryter til hver av lampene. En stikkontakt bak mikrobølgeovnen og en vifte på badet sitt. Først så målte vi hvor vi skulle plassere taklampene også markerte vi plasseringen med blyant. Deretter markerte vi hvor kabelen skulle ligge. Vi boret hull de stedene vi skulle plassere APK-klemmene og satte gule propper inni dem. Deretter banket vi APK-klemmene inn i de gule proppene med APK-verktøyet. Når dette var gjort satte vi kabelen på taket og brukte en tang til å klemme APK-klemmene slik at kabelen skulle sitte. Vi skulle ikke montere taklampene siden kunden ikke hadde kjøpt dem. Når vi hadde blitt ferdige med taklampene fjernet vi lokket til den gamle viften på badet og skulle til å sette inn den nye viften. Denne passet ikke så vi måtte kjøpe et nytt lokk. Når dette var gjort, monterte vi viften og kjørte videre.

Nå skulle vi på befaring hos en mann som hadde kjøpt seg leilighet i sentrum av . Leiligheten var gammel og han ville gjøre om alt det elektriske. Dette var en stor jobb. Stikkontakter, lys, brytere og kurser var det som var oppdraget hovedsakelig. Kunden og elektrikerens diskuterte og elektrikerens noterte hva som kunden ville ha. Dette varte ikke så lenge, kun i 10-15 minutter.

Vi kjørte videre mot en leilighet hvor det var rørleggere som skulle pusse opp et bad. Det var også noen som drev og rev ned det meste på badet. Dem ville at vi skulle fjerne kabler som skulle fjernes og gjøre dem ufarlige. Vi fjernet et par kabler men så var det en kabel som hang ned fra taket med strøm. Elektrikerens gjorde kablene ufarlige ved og sette sukkerbiter, vagoer eller teipe rundt dem (husker ikke).

Vi kjørte videre mot . Her bodde det en mann som drev og pusset opp. Han skulle fjerne en vegg mellom stuen og kjøkkenet. Problemet var at det var kabler i veggene. Vi fjernet kablene slik at veggen kunne fjernes uten at noen kom borti kablene.

Vi var ferdig for dagen og jeg ble kjørt hjem.

Fredag 16.11.2012

Jeg ble hentet klokken 07:15 på morgenen av elektrikerens. Vi kjørte til en dame som bodde ikke altfor langt der vi var. Hun hadde pusset opp et soverom, men manglet stikkontakter og taklys. Vi monterte taklampen og begynte på stikkontaktene. Jeg fikk lov til å banke en god del kabel siden kunden ville ha 5 stikkontakter. Når vi var ferdige her kjørte vi inn mot sentrum hjem til et par som ville ha «el sjekk». Dem sa at det smalt i varmeovnen deres og ville ha el sjekk for sikkerhets skyld. Det var en ledning som var løs i stikkontakten som varmeovnen brukte. Den skrudde elektrikerens fast og fortsatte «el sjekken». I leiligheten var det ikke mange stikkontakter så kunden(e) brukte skjøte ledninger for det meste. Elektrikerens anbefalte flere stikkontakter. El sjekken besto av et ark med ting som man skrev OK/FEIL og kommentarer på.

Vi kjørte hjem til en kunde som ville ha en taklampe over spisebordet sitt. Vi banket kabel fra nærmeste sted hvor det var strøm, dette var plassering til et tidligere lampepunkt. Vi satte sammen lampen. Jeg måtte holde lampen imens elektriker koblet. Dette var litt veldig tungt i lengden, men ikke altfor ille. Dette var ukens siste oppdrag. Når vi var ferdige her ble jeg kjørt hjem.

Jeg syns at første uke var lærerik. Jeg lærte en god del om utstyr, materiale, regler når man arbeider og en god del om hvordan det er og jobbe som elektriker/ingeniør, ha et eget firma osv. Jeg gleder meg til neste uke.

Mandag 19.11.2012


I dag skulle jeg bli hentet klokken 07:00. Vi kjørte av sted til . Her var det en mann som bodde i enebolig. Downlightsene hans hadde sluttet å fungere i Entreen hans. Elektriker bestemt seg for å bytte ut alle de 6 downlightsene som var der siden dem var gamle. Vi byttet ut alle 6 men en av dem fungerte ikke så vi måtte kjøre ned til hvor vi hadde kjøpt dem, på «Elektro Importøren» og bytte dem. Vi hadde ikke tid til å montere den med det samme så vi skulle ta det en annen dag. Vi hadde ingen fler oppdrag å gjøre før klokken 14 omtrent så vi ryddet firmabilen, handlet materiale til fremtidligere oppdrag, kjørte ned til kontoret også skulle elektriker ta et par telefoner.

Tirsdag 20. 11.2012

I dag ble jeg hentet i planlagt tid. Vi kjørte mot . Her var det en enebolig hvor vi hadde vært før. Vi skulle plassere om et utelys og montere en bryter.

Når vi var ferdige kjørte vi videre mot et annet sted i nærheten. Dette var en boligblokk. Her bodde det en mann som ville ha 2 nye stikkontakter på kjøkkenet sitt. Vi monterte den ene stikkontakten, men på kjøkkenet skulle det komme glassmontører og montere glass på veggen ved kjøkkenbenken. Dem hadde laget hull hvor stikkontakten skulle være, men det var ikke riktig som de måtte gjøre jobbet om igjen. Vi kunne ikke gjøre noe mer der, så vi kjørte videre.

Nå skulle vi til . Her hadde vi også vært før. Vi skulle legge varmekabel på et bad. Jeg fikk være med på å legge varmekabelen.



Når vi hadde lagt varmekabelen kjørte vi til et annet sted i nærheten av . Her var det en dame som bodde i et rekkehus. Hun sa at 3 av 6 downlights ikke fungerte. Elektrikeren trodde derfor at det var noe galt med trafoen så han kjøpte en trafo på vei dit. Vi byttet ut trafoen og downlightsene fungerte. Damen som bodde der hadde også noen utelys som med fotocelle som ikke var koblet til. Elektrikeren koblet sammen lysene og utelysene fungerte. Her lærte jeg at det finnes en annen type koblingsboks som man bruker ute, og at en Wago fungerer som en klemme under en skrue i koblingsbokser som man bruker inne.

Dette var dagens siste oppdrag, jeg ble kjørt hjem.

Onsdag 21.11.2012

Jeg ble hentet som avtalt klokken 0800 og vi kjørte mot . Her var det en mann som bodde i et rekkehus. Vi la varmekabler på badet hans. Dette tok 1-2 timer. Når vi var ferdige her hadde vi ikke så mye og gjøre resten av dagen, så vi ryddet bilen, postet fakturaer, ryddet kontoret osv. På slutten av dagen kjørte vi til . Her bodde det en dame i et rekkehus. Elektrikeren hadde vært og jobbet her før. Det var et lys som ikke fungerte. Elektrikeren sjekket om det var koblet riktig, det var en eller 2 løse ledninger så han koblet dem fast, og lyset fungerte. Jeg ble kjørt hjem, og vi avtalte at jeg skulle bli hentet i morgen klokken 08:00.

Torsdag 22.12.2012

Jeg ble hentet klokken 08:00 som avtalt. Vi kjørte av sted til . Her var det en dame som bodde i en boligblokk som ville bytte ut en stikkontakt og få et par lamper montert. De to første lampene var ganske greie og montere siden de var så lette, men den siste lampen var litt tung så det tok litt tid. Vi byttet ut stikkontakten og dro fra stedet.

Vi dro til Solar for å handle materiell til det neste oppdraget. Vi kjørte mot . Her var det en mann som bodde i en ganske ny leilighet. Vi skulle bytte 7 brytere med dimmere og montere 2 4veis stikkontakter. Dette tok litt over en time. Denne jobben tok ikke så lang tid, men så måtte vi kjøre tilbake til Oslo som var et stykke. Jeg ble kjørt hjem og vi avtalte at jeg skulle bli hentet klokken 07:45 neste morgen.

Fredag 23.11.2012

I dag skulle jeg være klar klokken 07:45. Vi kjørte av sted mot en befaringsmann. Her var det et ganske nytt hus hvor en dame hadde flyttet inn for ikke lenge siden. Hun ville ha noen stikkontakter, lys og flytte antennekontakten. Elektrikeren skrev ned de tingene damen ville ha, og skulle sende henne et pristilbud senere.

Når vi var ferdige kjørte vi mot . Her hadde vi vært før. Vi byttet noen dimmere osv. dagen før og siden komfyren han sluttet og virke etter at vi vært der. Så vi kjørte dit og så på den. Det var strøm på den så det må ha vært noe galt med selve komfyren.

Utplassering uke 46 og 47 har vært veldig lærerike. Jeg har lært en god del verktøy, utstyr, materiale osv. Jeg har også lært en god del om hvordan bransjen fungerer. Jeg har hatt det kjempe bra i og med at jeg er litt kjent med elektrikerer siden vi har familiekontakt. Den første dagen kom jeg hjemmefra men resten av uken overnattet jeg hos onkel som bor på I , i . Elektrikerer bor på (som er i nærheten av der hvor onkel bor. Selv om en god del av arbeidet var å hente utstyr/materiale og rydde har jeg fått banke kabel, lagt varmekabel og en god del andre arbeidsoppgaver. Jeg spurt de tingene jeg lurte på og fått gode svar. Jeg gleder meg til neste utplassering. Jeg fikk også øvelseskjørt med firmabilen så jeg lærte litt trafikk også.

26.11.2012

