

Rapport for
utplassering

Uke 45-46

hos

A/S

November 12

2012

12/11 – 16/11

19/11 – 23/11


Rapport for utplassering Uke 45-46 hos

Gjennom de 2 ukene har jeg vært utplassert hos _____ i A/S som befinner seg på _____. Gjennom de 2 ukene har vi kjørt gjennom store deler av _____ og _____. Jeg var med en elektriker som heter _____, han var en artig kar, smart var han og. Mens jeg var utplassert lærte jeg meg mye mer og mye raskere enn på skolen (I min mening). Jeg synes at de 2 ukene gikk fort som lyset, altfor fort. Gleder meg til den neste utplasseringen. Har allerede fått plass hos _____ til neste utplassering.

PS: En mappe med bilder blir sendt på It's Learning. Det er altfor mange bilder å legge til i dette dokumentet. Endret navn på bildene med en kort beskrivelse og dato.


Dag 1, 12 Nov

I dag var jeg litt smånervøs helt siden jeg sto opp. Tenkte på at jeg kunne ha vært utplassert med Montøren fra Helvette. Etter å ha vært på plass litt før alle andre har kommet (Rundt 7:50), merket jeg at det stedet var ikke noe Helvette. Alle var ganske hyggelige. Rundt 8 var de fleste på plass, en var sykmeldt. De begynte dagen med å skrive ned timene fra timelisten sin for forrige uke. Etter det fikk de utdelt hver sitt eget hefte hvor oppdraget deres var skrevet opp.

		Storgata 13, 2650 Jessheim Telefon 63 93 45 00 Telefaks 63 93 45 08		Ordre nr. 15161	
Kunde:	Telefon:	Besøkt dato:	15/11-12	10/11-12	Risikovurdering av arbeid Nei, ingen spesiell risiko Ja, se vedlegg
Fakturaadresse:	Mottakelsestid:	Regning:	☒	Lowet ferdig:	Risikovurdering av arbeid Nei, ingen spesiell risiko Ja, se vedlegg
Anleggsadresse:	Kunderefer:	Ansvarlig montør:	Dimensjoneringsgrunnlag Taletekn. basert på utvalgte Egne noteringer i felles Anlegget forblir se 12		
Ordrerelatst: <i>Installasjon av stikk for skovner på eksisterende kanaltrykks.</i>					
Arbeidsbeskrivelse (fylles ut av montør):					

Slik så et av arkene ut. Noen fikk ekstra vedlegg som f.eks enlinjeskjema, plan for fremtiden og sånt. Jeg fikk møte , han så ut som en hyggelig kar fra førsteinntrykk, viste seg at han var det etter hvert.

Det første oppdraget vi fikk var å sette opp en skjult anlegg for stikk ute og inne, bryter, utgang til gulvoppvarming, downlights, utelampe og en leder ned til sikringsskapet nede i kjelleren. 50% av oppdraget skulle være montert i et tilbygg som var satt opp av polske snekkere som bannet hver gang det var en liten feil. Var litt artig å høre på dem krangle mellom hverandre. Dem var ferdig med å lage og isolere det interne av tilbygget. Slik så noen av papirene vi fikk ut



Inge Arve A

+ vifte bod kjeller.

NÆSS INSTALLASJON

Inge Arve Aasm

Haugen Syd 26

2046 Jessheim

Elektriske installasjoner - tilbygg

Det vises til byggesøknad. Vi har med dette gleden av å kunne sende dere følgende tilbud:

Kr. 42.710,- + mva - kr. 53.368,-

233 000,-

Prisen omfatter:

- 3 stk. nye 16-A jordfeilautomater i skningskap
- 3 stk. tilførsler til tilbygg (VUB, Vaskerut, samt lys + stikk)
- Opplegg for lys og stikk i iht vedlagte skisse
- Varmekabler på WC og vaskerom. Med lever av elektriske termistat
- Leveranse og installasjon av varmekable i gang i tilbygg. Med elektriske termistat med begrensingsføler.
- Fotocellebryter for styring av utelys på frontsiden av huset
- Leveranse og installasjon av SG Chello 2x18W lysrørarmatur 20 vaskerom
- Leveranse og installasjon av SG Con 6x50W spotskinner i gang i tilbygg. Med dimmer
- Leveranse og installasjon av 1 stk. SG Sorrento utelampe ved inngang

Downlights:

Leveranse og installasjon av 2 stk. SG Jupiter 230v, 50W halogen. Med dimmer i WC og oversope vindfang. Med dimmer.

Pris pr rom:

Kr. 2.640,- + mva - kr. 3.390,-



Næss installasjon AS
Storgata 13
2050 Jessheim

Tlf 63934500
Fax 63934503
ninstal@online.no

NØYSS
Saksnummer 3

De 2 rommene som ligger Nord på arket er det som var tilbygd.

Vi startet med å dra en kabel fra kjelleren opp til WC gjennom et hul som rørleggeren hadde lagd mange år tilbake. Det gikk ned for å dytte opp kablemen mens jeg måtte fange den i det svarte hulet. Deretter tok han et K-Rør og teipet enden av røret og kablemen sammen for å dra ned røret til skapet nede. Ganske kreativt. Vi repeterte prosessen 2 ganger til. Et av rørene gikk opp til loftet, et til tilbygget og et til WC. Det som var på loftet skulle være til downlights over WC'en og i den gamle VF'en.



(t.v. Det svarte Hulet
svarte hulet)

t.h. En kreativ måte å dra et rør gjennom det


Etter hvert fikk jeg gjort mer alene, borre hul, sette opp koblingsbokser, dra gjennom rør og feste alt så det satt godt fast.

Vi ble ikke helt ferdig med det oppdraget i dag siden rørleggeren skulle legge rør først før vi fikk fortsette på WC og loftet.

Dag 2, 13 Nov

I dag kjørte vi til et sted som heter når jeg fikk høre navnet spurte jeg om det var en mann fra Jamaica eller noe sånt. Viste seg for å være et lite område i utkanten av , ved . Det var et ganske fint og rolig boligfelt. Det var det et hus hvor eieren hadde dratt på en lang ferie og lot håndverkere, snekkere og andre folk oppgradere huset hennes.

Vi skulle legge kabler og rør for skjult anlegg i badet oppe i andre etg. Og vaskerommet nede i første etg. Mens jeg gikk fra rom til rom for å dra gjennom K-Rør kom jeg bort til denne kjekke koblingen her.



Jordingslederen er kappet av, man kunne også se ledere. Tror dette er gjort av hus eieren. Lederen gikk videre opp til en stikkontakt som også så ut som et helvete. Kabelen mellom denne bryteren og stikkontakten så ut som en ~~~.


I dag fikk vi bare montert alt som skulle være skjult. Vi hadde ikke gjort det som skulle være delvis åpent i stuen og kjøkkenet. Der skulle det være stikk og brytere.

Dag 3, 14 Nov

Som en start for dagen kjørte vi rundt i [redacted] og hjalp folk med småting. En dame skulle ha nye og større sikringer. En annen dame hadde et vern for mye noe som skapte problemer når hun skrudde på ting i kjelleren. Etter å ha vært i [redacted] i noen få timer, har vi dratt tilbake til [redacted] for å sette på stikk og bryter i stua og kjøkkenet.

Dag 4, 15 Nov

Som start på dagen har vi dratt til et hus som har vært flyttet fra [redacted] til [redacted] for ca. 20 år siden. Eieren trengte et nytt komfyrstikk i kjøkkened og noen ekstra stikk. Jeg fikk oppgaven om å bytte komfyrstikk og plassere den et annet sted.




Jeg fikk beskjed om å dra den kabelen under veggpanelet og montere stikkkontakten sånn som den er på bildet.



Jeg fikk sette opp 3 sånne koblingsbokser på skrått av hverandre. Deretter koblet jeg ledningene sammen med Wago klemmer 3x3 og 2x2. Jeg fikk et tips om å da klemmene i hvert sitt hjørne av boksen. Fikk ikke det til på dette bildet. Men gikk bedre på de 2 neste.

Deretter kjørte vi til for å sette opp 8 stikk, alle hadde utganger rett fra veggen. Jeg tok de fleste stikkene i rommene og stua, mens hold på med en stikk i badet hvor det var flis vegger. Det var flere rom i kjelleren som skulle bli leid ut og gulvet var iskald + vi fikk ikke ha sko på oss der pga. nye gulv plater eller noe sånt.



Til slutt fikk vi montert en vifte på badet og vi skrev opp kurser. Det var noen kurser hvor vindfang var koblet sammen med Rom1, og Viften var koblet sammen med lyset på badet under samme bryter osv. Dårlig kurs oppsett.


Dag 5, 16 Nov

I dag ble vi sendt ut til () for å sette opp downlight kasser, koble til ringjord og sette opp stikk og brytere i kjeller hvor det kommer til å bli bad en eller annen dag. Eieren av huset var en snekker så han tok av det gamle taket (treplater) for å gjøre plass til downlight kassene og gipstaket som han hadde bestilt. Først satte jeg opp koblingsbokser på markerte steder, deretter dro jeg k-rør mellom dem og boret hull i bjelkene.

Jeg fant tilkoblingen til ringjord, slik så den ut



Etter å ha dratt ledere gjennom røret har () sagt at jeg burde flytte et k-rør så det er en bøy oppover. Jeg sa at vi aldri lærte noe om det og da sa han at slik var det før, men spør han () om det er sånn i dag og.




Du kan se hvordan røret gikk før.

Dag 6, 19 Nov


I dag har vi fått noen småjobber som en rolig start på uka. Hos «Posten Norge» hvor dem åpnet et nytt pakke/brev sortering/utlevering sted. Vi har vært der forrige uke men det var så liten jobb at jeg ikke fikk notert det ned.

NÆSS INSTALLASJON			Storgata 13, 2050 Jessheim Telefon 63 93 45 00 Telefax 63 93 45 09		Ordre nr.	
Kunde: <i>Posten Norge</i>	Telefon:	Bestill dato:	Løvet påbegynt dato:	Risikovurdering av anlegg Nett, ingen spesiell risiko Ja, se vedlegg ☐		
Fakturaadresse:	Montørstørrelse:	Regning: ☐	Løvet ferdig:	Risikovurdering av arbeider Nett, ingen spesiell risiko Ja, se vedlegg ☐		
	Kunde ref:	Tekst: <i>Registrert vms</i>	Ansvarlig montør:	Dimensjoneringsgrunnlag Tabellv. basert på ord. verdier ☐ Egne beregninger i Febedok ☐		
Anleggsadresse: <i>Sth. v. v. 1</i>			Saksbehandler:	Anlegget forutberegnet Ja ☐ Nei ☐		
Ordretekst:	<i>Installasjon av stikk for water block for kaffemaskin. (Vannfordeler - bad)</i>					
Arbeidsbeskrivelse (fylles ut av monter):						

Her er dagens oppdrag. Sette opp stikk i badet i vannfordeler skapet. Der var det tett på med rør. Begynte å lure på om et støpsel hadde nok plass til å være koblet der.




Her går kabelen ut på andre side av vegen. Deretter til en koblingsboks etter en fin bøy med hakk i dørramma.



Dag 7, 20 Nov

I dag var borte, han var på sykehuset med kona si som er gravid. Så i dag var jeg utplassert med som er en læring. Arbeidspartneren hans var ikke tilstede denne dagen, så det var bare oss 2. Først for å våkne opp så ryddet vi skrotet og søpla som var i firmabilen hans. Tok litt tid for å få sortert alt, se hva som er bra og hva som skal kastes og deretter bære alt som var bra ned til butikken og sortere det ut på hylene der. Han holdt på å kaste ganske gode skrutrekkere som var litt slitte siden dem skulle få et nytt sett. Så jeg forsynte med noen gode skrutrekkere. Nede i butikken var det flere poser med løse ting og tang som måtte sorteres. På bildet under har jeg allerede sortert noen små ting som var uten eske. Tok oss nesten 3 timer på å rydde og sortere i bilen.



Deretter ble vi sendt til for å feilsøke et lys som hang utpå garasjen. Lyset aktiveres ved bevegelser og når det er mørkt. Lyset brukte et 400W (Tror jeg, ganske sterkt lys.) glødelampe. Den gamle pæra var helt svart og brent opp på innsiden. Det var nok 1 av feilene. Deretter oppdaget vi at detektoren ville ikke registrere bevegelser, så vi begynte å feilsøke det. Mens jeg prøvde å finne visuelle feil, fant jeg en løs kabel som stakk ut 6 meter ut fra veggen. Den var bare slengt opp på taket av garajen med ledere avmanlet. Begynte å lure om det var en av feilene. Men det var ikke noe spenning i den heller. Etter

en stund så jeg et hul på 8 cm i diameter midt på veggen bak garasjen. Gjennom det hulet kunne man se inn i en garasje og litt av kabelen som gikk fra lyset som vi skulle fikse. Jeg gikk bort til eieren av denne garasjedelen og spurte om hun kunne åpne garasjen sin for oss. Etter å ha kommet inn i garasjen fant vi ut at lyset var koblet til med støpsel som var dratt ut av stikkontakten i garasjen. Det var nok 90% av hele problemet med lyset ute. Vi fikk lyset til å fungere etter å ha lagd en «falsk natt» hvor vi dekket til detektoren med lue så det ble mørkt for den. Lyset fungerte i ca 2 min som det skulle, etter det ville det ikke slå på seg mer selv om detektoren oppdaget bevegelser. Vi dro tilbake til _____ hvor han sa at det funker bare når det er mørkt ute. Så vi fikk 2 feilsøknings oppdrag. Når vi var ferdig med dem dro vi tilbake til _____ for å se om lyset fungerte siden det var mørkt 1530 allerede. Lyset fungerte som det skulle, så vi takket for dagen og dro hjem.

Dag 8, 21 Nov


I dag så var _____ tilbake på jobb. Vi kjørte rundt i _____ og hjalp folk i nød. Noen som trengte å bytte trafoer på downlights, noen som trengte nye lamper og noen som trengte feilsøking. På slutten av dagen monterte vi nye takarmatur hos en jeg kjenner. Lyset skulle monteres på betongtak, så vi brukte en spesiell drill som måtte kobles til direkte strøm. Kunden ønsket å ha det lyset koblet til en stikk helt på toppen av veggen. Denne stikkontakten kunne slås av og på med en bryter ved døren. Deretter festet vi kabelen langs taket med en lang tynn stripe som hold kabelen inne. Den var «C» formet hvis man så på den fra siden. Den kunne festes med teip som var på baksiden. Så var enda en dag over.

Dag 9, 22 Nov

I dag så måtte jeg stå opp og dra på jobb en halvtime tidligere. Vi skulle være hos en kunde før 8. Hun skulle ha nytt tilførsel fra gaten. Den forrige tilførselen hennes var for tynn og hun hadde patronisikringer og vanlige automatiserte brytere vedsiden av. Først så måtte ; lage et 6~ cm hul i betong veggen. Den veggen var ganske tjukk, så han tok seg noen pauser. Selve drillen var litt slitt.



Her skulle den nye kabelen gå.




Deretter kjørte vi til en butikk på utkanten av Jessheim med ting som en elektriker trenger. Vi kjøpte brannsilikon for å tette hulet etter at kabelen har vært dratt gjennom. Etter hvert kom det folk fra Hafslund og dro kabelen fra gaten bort til huset. På slutten av dagen dro vi bort til , en mann trengte å bytte en utelampe, 2 vegglamper og ville omplassere en annen lampe ved inngangen. Jeg fikk jobbe litt selv i en dokkestue, der satte jeg opp en lampe og en koblingsboks.



Dag 10, 23 Nov

I dag har vi reist til den samme mannen som vi har vært hos i går sent. Jeg fikk jobbe i «kjemirommet/hobbyrommet». Der måtte jeg flytte på og montere noen stikkontakter



Vi hos den mannen i en god stund. måtte montere noen ekstra stikkontakter i rommet vedsiden av. Etter at vi ble ferdig der dro vi rundt i med små oppdrag. Feilsøke, bytte lamper i bad.

 kjørte meg tilbake til , jeg takket for at jeg fikk være med han og at han ikke etterlot meg midt på E6. Så gikk jeg ned til for å hente vurderingspapier, han sa at jeg skulle komme tilbake på Tirsdag. Så fikk jeg også en plass for uke 10 og 11.

Gleder meg til den neste utplasseringen allerede.

